

江苏省金坛茅山旅游度假区管理委员会文件

坛茅管委〔2018〕42号

江苏省金坛茅山旅游度假区管理委员会 关于进一步加强度假区安全生产工作的通知

各企业、各单位，管委会各办局、各部门：

近期安全生产事故多发高发,为深刻汲取事故教训，有效防范各类事故发生,根据省政府领导重要批示精神和市委市政府、区政府主要领导要求，强化施工现场安全管理，夯实安全生产基础，从严从实从细落实安全生产责任，防范和遏制安全事故发生，现将有关事项通知如下：

一、提高认识，有效落实安全生产主体责任

安全生产事关人民财产安全，事关社会和谐稳定，事关改革发展大局，事关党和政府形象。企业要进一步强化安全生产红线意识，增强安全主体责任，加大检查力度，做到防患于未然，确保安全生产零风险、零事故。

二、落实措施，认真做好安全生产工作

1. 健全责任体系。企业应当建立健全安全生产责任制，完善安全生产规章制度、安全操作规程和相关台帐资料；依法

设置安全管理机构或配备安全管理人员；按照“一岗双责”的要求，建立完善从主要负责人、分管负责人、部门负责人、车间负责人、班组长到所有从业人员各岗位的安全生产责任清单，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并与企业奖惩制度挂钩；落实外包单位安全责任，与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，明确各方职责，并落实统一协调管理职责。

2. 强化安全培训。企业应当对从业人员（包括被派遣劳动者和实习学生）进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

3. 企业决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人应保证用于安全设施建设、安全设备购置、信息化建设、为从业人员配备劳动防护用品、安全生产检查、风险管控、隐患排查治理、应急救援、对安全设备的检测、维护、保养和安全生产教育培训等方面的资金投入，严格按照国家规定提取和使用安全生产费用，确保安全生产条件，按规定购买安全生产责任险，依法为从业人员缴纳工伤保险费，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

三、加强排查，切实消除安全隐患

企业要对在建工程项目定期进行全面检查，加大对在建工

程的安全隐患排查整治力度,尤其要做好现场重点部位重点环节的监控及检查工作。一是深基坑、高边坡工程防护。要加大深基坑、高边坡施工管理检查力度,严格执行深基坑、高边坡设计方案专家评审制度;严格执行基坑、边坡施工分段开挖、分段支护管理要求,加强支护结构质量管理,严防因施工质量原因导致的安全事故。二是脚手架和高大模板支撑系统的安全。要规范脚手架及模板支撑系统搭设和拆除,对脚手架及模板支撑系统进行定期检查,重点检查脚手架基础、架体、拉节点和外挑安全平网等关键部位,对发现的隐患及时组织进行整改。三是施工临时用电安全。各种露天使用的电气设备应选择较高和干燥处放置;总配电箱、分配电箱、开关箱等应有可靠防雨措施;各类临时用电线路无漏电、腐蚀、松动等现象;现场电气设备的接零、接地保护措施应牢靠,漏电保护装置应灵敏有效;暴雨等险情来临之前,施工现场临时用电除照明、排水和抢险用电外,其他电源应全部切断。四是起重机械设备安全。要落实起重机械设备定期维护保养、检查制度,确保塔吊、施工电梯等起重机械设备安全状况良好。五是高处作业、围墙围挡安全。要对高处作业临边、洞口安全防护进行全面排查,确保各临边、洞口防护设施齐全、牢固可靠;要加强对高处作业人员的安全教育,提高作业人员正确使用安全带、安全帽等防护用具的自我保护意识。要加强对工地临建板房及围墙围挡的安全检查,保证临建板房及围墙围挡牢固可靠,出现突发情况及时撤离现场人员。

四、完善应急值守,及时妥善处理突发事件

企业要严格落实相关规定,编制本单位生产安全事故应急

救援预案，组织专家对应急预案进行评审或者论证，并定期组织综合、专项应急演练和现场应急处置演练。安全生产风险较高的企业应建立应急救援组织或指定兼职的应急救援人员，加强应急值守和处置工作，建立健全快速响应和协调联动机制。企业一旦发生生产安全事故，应当按国家有关规定如实报告，并立即组织抢救，主要负责人要亲自指挥、调度，并配合调查。

请各相关企业高度重视，认真做好自查自纠工作，及时整改质量、安全隐患，确保安全生产。

江苏省金坛茅山旅游度假区管理委员会

2018年9月10日



江苏省金坛茅山旅游度假区管理委员会办公室

2018年9月10日印发