



JTEM 42055-2021

181012050211

常州市生态环境监控中心金坛分中心

监 测 报 告

(2021) 环监 (气) 字第 (A72) 号

监测类别 监督监测

受检单位 常州润克环保科技有限公司

下达单位 常州市金坛生态环境局

地址: 常州市金坛区北环东路96号 邮编: 213200 电话: 82321153

共 6 页第 1 页

监 测 报 告 说 明

一、报告无本站检验检测专用章、骑缝章及签发者签字无效。

二、对报告结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本站提出，逾期不予处理；不可重复性试验不进行复检。

三、监督性监测，系按国家有关法规进行的监督性监测。

四、仲裁监测，系按有关主管部门裁定或争议双方协商所获得的样品进行监测，其监测结果作为上级部门或执法部门判定的依据。

五、客户来样委托监测，本站仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价，结果供委托者了解样品品质之用。

六、本报告非经本站同意，不得以任何方式复印。经同意复制的复印件，应有我站加盖公章予以确认。

七、未经本站书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

(2021)环监(气)字第(A072)号

常州市生态环境监控中心金坛分中心

工业废气监测报告

下达单位	常州市金坛生态环境局			地 址	常州市金坛区北环东路 96 号
联 系 人	钱雪莲	电 话	82322568	邮 编	213200
受检单位	常州润克环保科技有限公司			地 址	金坛区东康路
联系人	谢国华	电 话	13961143158	邮 编	213200
测试工段 或设备名称	废气排放筒	编 号	—	排气筒高度 (测点尺寸) (m)	40 (2.30)
治理设施 名 称	布袋除尘+碱喷淋			型 号	—
采样单位	常州市生态环境监控中心金坛分中心				
采样人员	陆平 张煜		采样时间	2021 年 6 月 23 日	
监测仪器	崂应 3060Y 烟气流速监测仪 崂应 3072 智能双路烟气采样器		编 号	129 169	
监测目的	为任务下达单位行政执法提供监测数据				
监测内容	非甲烷总烃、苯、甲苯排放浓度及排放速率				
监测依据	GB18484-2001《危险废物焚烧污染控制标准》				
结 论	—				
编制	刘小丽				
审核	李雨来				
签发	李雨来 职务 质量负责人				
			监测单位公章		
			签发日期: 2021 年 11 月 17 日		

(2021)环监(气)字第(A72)号

主要参数监测结果

序号	测试项目	单位	测试结果					
			第一次		第二次		第三次	
			处理前	处理后	处理前	处理后	处理前	处理后
1	设备工况	—	正常生产					
2	测点管道截面积	m ²	—	4.15	—	—	—	—
3	废气流速	m/s	—	2.8	—	—	—	—
4	废气流量	m ³ /h (标态)	—	3.09×10 ⁴	—	—	—	—
5	动压	Pa	—	6	—	—	—	—
6	静压	Pa	—	-30	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
备注								

(2021)环监(气)字第(A72)号

监 测 结 果

序号	测试项目	单 位	标 准	结 果					
				第一次		第二次		第三次	
				处理 前	处理后	处理 前	处理后	处理 前	处理后
1	非甲烷总 烃排放浓 度	mg/m ³	—	—	0.20	—	—	—	—
2	非甲烷总 烃排放速 率	kg/h	—	—	0.006	—	—	—	—
3	苯排放浓 度	mg/m ³	—	—	0.046	—	—	—	—
4	苯排放速 率	kg/h	—	—	0.001	—	—	—	—
5	甲苯排放 浓度	mg/m ³	—	—	0.031	—	—	—	—
6	甲苯排放 速率	kg/h	—	—	9.58×10^{-4}	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
备注									

(2021)环监(气)字第(A72)号

监测分析方法

序号	监测项目	分析方法	方法来源(或标准号)
1	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	HJ 38-2017
2	苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱	HJ584-2010
3	甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱	HJ584-2010
		以下空白	
备注			

100-1A

白空不月

入中