

常州市金坛区人民政府办公室文件

坛政办发〔2018〕139号

区政府办公室关于对重大火灾隐患单位实行挂牌督办整改的通知

各镇人民政府、街道办事处、园区管委会，区各委办局，各区管国有公司、区直属单位：

2018年以来，各镇（区、街道）、各有关部门和单位深入开展火灾隐患排查整治行动，发现和督改了一大批火灾隐患，保持了全区火灾形势持续平稳。但仍有部分火灾隐患未能得到有效整改，对社会稳定和公共安全构成严重威胁。为加大对重大火灾隐患的督促整改力度，有效遏制重特大火灾事故，保障社会公共消防安全，依据《中华人民共和国消防法》和《常州市重大火灾安全生产事故隐患单位挂牌督办暂行办法》，决定对常州金坛华

盛物业管理有限公司管理的景潭花园小区一处重大火灾隐患实行挂牌督办。

常州金坛华盛物业管理有限公司管理的景潭花园小区位于我区中心地段，一旦发生火灾，极易造成严重后果和不良社会影响。有关镇（区、街道）、区各有关部门和隐患单位要高度重视重大火灾隐患挂牌督办工作，严格按照公安消防部门制定的挂牌督办整改计划表（见附件），落实工作责任，强化工作措施，一丝不苟整改到位。整改责任单位要切实提高思想认识，自觉履行整改职责，确保按时保质完成整改任务。整改期间，各有关单位要采取严密防范措施，严防各类火灾事故的发生。金坛公安分局要加强对隐患整改的检查指导，全力督促相关单位加快整改进程，整改完毕后，要及时组织验收、办理销案手续。对逾期未完成整改任务或因整改不力而引发火灾事故的责任人员，将依法依规追究相关责任。

附件：景潭花园小区重大火灾隐患挂牌督办整改计划表

常州市金坛区人民政府办公室

2018年8月7日

附件

景潭花园小区重大火灾隐患挂牌督办整改计划表

单位名称	重大隐患内容	整改时限	整改责任单位	整改配合部门	备注
景潭花园小区	1.该小区消控室无持证人员值班	2018年12月30日	常州金坛华盛物业有限公司		
	2.火灾自动报警控制器（联动型）存在多处故障点和屏蔽点，不能正常运行				
	3.火灾自动报警控制器（联动型）不能联动防排烟系统、自动喷水灭火系统和消防水泵等自动消防设施				
	4.小区地下车库排烟设施不能正常使用				
	5.消火栓系统和自动喷水灭火系统不能正常运行				
	6.地下车库疏散指示标志和应急照明灯损坏率大于30%				

抄送：区委各委办局，区人大常委会办公室，区政协办公室，区法院，区检察院，区人武部。

常州市金坛区人民政府办公室

2018年8月7日印发
